


## CONSEJOS

Siguiendo paso a paso las instrucciones para usted será sólo una

- - Primero quite los viejos gráficos.
- - En la eliminación de ellos se quedará un poco de pegamento de los plásticos, para quitar el pegamento se recomienda utilizar un algodón empapado con gasolina o alcohol.
- - Lave el plástico con un desengrasante o simplemente con agua y jabón, tienes que lavar el plástico, incluso si son nuevos, por último secalos bien.
- - Trabaje siempre con las manos limpias.
- - Aplicar el gráfico a una temperatura entre 15° y 25° C.
- - No aplique los gráficos con agua o cualquier tipo de otro líquido.
- - Si es la primera vez para usted, comience a aplicar los sencillos, como la horquillas y la protección de la horquillas, y hojas para las últimas placas laterales y los transmisores, que son las piezas más grandes y más complejos. ur dernières plaques laterals et ouïes de radiateur, qui sont les pièces plus grandes et plus complexes.

## METODO DE APLICACION

Caliente un poco el adhesivo con un secador de cabello normal, sólo para facilitar la operación. A partir de ahora no usarlo nunca más, ya que puede crear burbujas.



**1**

Coloque los gráficos, alineando de una manera correcta, en el plástico, sin necesidad de retirar el papel detrás, con el fin de darse cuenta de su posición.




**2**

Dividir el adhesivo de la película de soporte y pliega una hoja de papel de silicona en la parte posterior del adhesivo de algún centímetro. Cierre la parte a pegar en el plástico y alinéela.



**3**

Coloque el gráfico y ataque la parte que había dividido. Cuando la alineación es correcta, eliminar todo el papel de silicona de la parte posterior del adhesivo y aplique presión siguiendo las líneas del plástico.



**4**

Ataca el adhesivo desde le habeis empezado y ataque la película en el plástico siguiendo todas las curvas que están presentes. .



**5**

Después de la aplicación de todo el adhesivo, nosotros recomendamos de esperar desde 24 hasta 48 horas antes de salir con la motocicleta a fin de permitir que el pegamento sea perfectamente



**6**